

AKCESORIA

Miedziana pionowa listwa uziemiająca do szaf stojących LC-50

19" standard

Posiada otwory gwintowane M5 lub M6 do podłączenia przewodów. Mocowana do szyn 19" lub poprzeczek C.

Dostępne warianty: 24U, 30U, 33U, 42U, 45U, 47U w wersji z otworami M5 lub M6 oraz w zestawie z uchwytami do szyn 19" lub poprzeczek C.

Materiał:


- płaski profil miedziany o przekroju 20 x 5 mm.

Zawartość opakowania:

- 1 szt. listwy uziemiającej wraz z elementami do montażu w szafie.

Oznaczenie	Opis	długość (mm)	długość (U)	liczba posiadaczy do szyny	do poprzeczek
SX-8956-05-24-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 24U z gwintem M5	1066	24	2	2
SX-8956-05-30-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 30U z gwintem M5	1333	30	2	2
SX-8956-05-33-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 33U z gwintem M5	1466	33	2	2
SX-8956-05-42-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 42U z gwintem M5	1866	42	3	4
SX-8956-05-45-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 45U z gwintem M5	2000	45	3	4
SX-8956-05-47-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 47U z gwintem M5	2089	47	3	4
SX-8956-07-24-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 24U z gwintem M6	1066	24	2	2
SX-8956-07-30-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 30U z gwintem M6	1333	30	2	2
SX-8956-07-33-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 33U z gwintem M6	1466	33	2	2
SX-8956-07-42-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 42U z gwintem M6	1866	42	3	4
SX-8956-07-45-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 45U z gwintem M6	2000	45	3	4
SX-8956-07-47-000	Listwa uziemiająca Cu 5x20 47U z gwintem M6	2089	47	3	4

Mocowanie do szyny 19"



Mocowanie do poprzeczek

